

Ofício nº 1089/2017  
Ibitinga, 26 de Junho de 2017

**Assunto: Responde requerimento do Ilustre vereador Marlos Ribas Mancini, Sobre manutenção nos temporizadores do semáforo na Av. Sete de Setembro com a Rua José Custódio.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 2153/2017 (Requerimento nº 379/2017) manutenção nos temporizadores do semáforo na Av. Sete de Setembro com a Rua José Custódio.

Informo, que foi feita avaliação técnica devido aos consecutivos problemas apresentados nos temporizadores dos semáforos de nossa cidade, assim vale a pena informar que o problema recorrente deve-se ao calor e umidade constante nas placas de circuitos que controlam os relógios de contagem regressiva.

O departamento responsável já está ciente do problema e fazendo os levantamentos necessários para que o problema seja solucionado e tenha menor reincidência.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga**  
**IBITINGA/SP**





**DEMUTRAN  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBITINGA**

Ibitinga, 30 de Maio de 2017

**Encaminhamento 06/17**

À Ilmo. Sr. André L. G. Racy Secretário de Governo, nas funções da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia.

Conforme vossa solicitação, em resposta ao requerimento 379/2017 protocolizado pelo Vereador Marlos Ribas Mancini sobre a manutenção no temporizados do semáforo instalado na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua José Custódio.

De fato trata-se de sinalização imprescindível para que se mantenha seguro e de bom fluxo uma das mais importantes vias do município. Após diversos reparos efetuados pelos eletricitistas responsáveis, que tem preparo técnico para tal manutenção foi averiguado que os excessivos problemas se dão por conta do calor e/ou umidade na placa de circuito que controla o relógio de contagem regressiva e a sinalização semafórica. Foi pedido orçamento para empresa fabricante, para que haja substituição dessa placa de circuito no referido local, bem como nos dois semáforos do cruzamento da Rua José Custódio com a Rua Domingos Robert. Ainda há a necessidade de adaptação de uma pequena caixa vedada que impeça umidade e uma pequena saída de ar ou *cooler* para constante ventilação, evitando assim as constantes falhas no sistema e troca das placas, já que a realidade dos recursos é bem esguia.

Dadas tais informações, vale dizer que já está sendo estudada a elaboração desta caixa de proteção e a aquisição das novas placas de circuito, com certa urgência.

Atenciosamente,

**RENAN RABELO ROSA**

**Diretor de Trânsito e Transporte Urbano**