



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Ofício 1064/2023  
**MATÉRIA RECEBIDA Nº 480/2023**  
Ibitinga, 29 de Agosto de 2023.

**Assunto: Responde requerimento 80/2023, da ilustre vereador Célio Aristão, onde requer informações sobre o paradeiro do maquinário e da equipe de serviços que estava realizando as obras para recuperação dos gabiões do córrego da Avenida Carolina Geretto Dall'acqua.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 80/2023 (Protocolo 562/2023), **requer informações sobre o paradeiro do maquinário e da equipe de serviços que estava realizando as obras para recuperação dos gabiões do córrego da Avenida Carolina Geretto Dall'acqua.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Obras Públicas Marcio Renato Negrini a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



**Ao Gabinete da Prefeita**

Ibitinga, 24 de agosto de 2023.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal  
Cristina Maria Kalil Arantes**

**Assunto: Nota Técnica em resposta ao requerimento nº 80/2023.**

Em resposta ao requerimento do ilustre vereador Célio Aristão, protocolizado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas informar, é o que segue:

Em relação a pergunta de onde se encontram os maquinários e trabalhadores que estavam realizando o serviço a Secretaria de Obras Públicas tem a relatar que tem conhecimento dos problemas estruturais e de erosão do canal pluvial as margens do Córrego Saltinho na Avenida Carolina Geretto Dall'Acqua. Tais problemas estão se agravando ao longo do tempo por conta da degradação dos materiais que estão a décadas sem manutenção em certos pontos.

O canal pluvial apresentou problemas estruturais indetectáveis anteriormente na laje de fundo do canal (quebra da laje com afundamento) que ocasionaram a queda dos gabiões recentemente construídos, problemas esses que não são de responsabilidade da empresa contratada

Em relação ao prazo dos reparos a Secretaria de Obras Públicas já finalizou os estudos para solucionar os problemas na laje de fundo do canal e os reparos dos gabiões recentemente construídos, mas estamos aguardando adequações quanto aos recursos financeiros.



**Marcio Renato Negrini**  
*Secretário de Obras Públicas*  
*Engenheiro – CREA nº 5060738844*

