

Ofício nº 16 /2014 /SAAE IBITINGA

Ibitinga, 11 de Fevereiro de 2014.

À Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
Avenida Dr. Victor Maida, nº563
Centro- Ibitinga-SP CEP: 14.940.000



Assunto: Em resposta ao Ofício nº 45/2014


Venho por meio deste, esclarecer que a falta de água na região que compreende os Bairros Vila Maria, Jardim Paineiras I e II e Jardim Pacola deve-se a manutenção da rede de água. A rede dessa região sofre frequentes manutenções por ser antiga e constituída de amianto. Esse material vem sendo substituído gradativamente conforme necessidade regional.

Como esclarecido em entrevista a Rádio Ibitinga, a falta de água em alguns pontos do município, ocorre em decorrência de reparos na rede que é interligada, havendo a necessidade do corte em alguns pontos para que seja realizado o trabalho.

Reitero também, a importância da conscientização da população no consumo consciente de água, ainda mais importante no período de estiagem atípica que enfrentamos. A falta de chuvas e o intenso calor nos primeiros meses do ano têm deixado cada vez mais críticos a situação do abastecimento de água. Alguns municípios do estado de São Paulo sofrem racionamento e Ibitinga encontra-se em um quadro privilegiado, no entanto, não totalmente isento das consequências dessa estiagem.

Estou ao inteiro dispor para maiores informações.

Elevo meus protestos de estima e consideração.



Antonio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente