



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do C

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000440/2016

Data: 04/04/2016 Horário: 13:54

Legislativo - REQ 86/2016

REQUERIMENTO

REQUER INFORMAÇÃO SOBRE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO:

- QUAL A POSSIBILIDADE DO SAAE REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MURO QUE CIRCUNDA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA VILA MARIA, DA PARTE QUE COMPREENDE PLACAS DE CONCRETO?

Autoria: Vereador Windson Pinheiro.

Destinatário: Senhor Prefeito Municipal – Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino; e Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água Esgoto de Ibitinga SAAE – Olaerte Constantini.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Requeiro, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado aos destinatários, para conhecimento e atendimento deste, conforme segue.

Um dos lados do reservatório de água do SAAE da Vila Maria possui muro de placas de concreto, bastante antigas e desgastadas pelo tempo, as quais podem cair a qualquer momento.

Considerando que tais placas também é o muro que separa o reservatório e residência de família de idosos bastante humildes que correm o risco de sofrerem grave acidente, caso as mesmas cedam. Por ser tratar de muro de estrutura baixa torna-se fácil a passagem de pessoas pulando-o, gerando mais problemas à família vizinha, sendo de extrema valia a sua troca seja por alambrado, ou por outro material que circunde corretamente o reservatório e que seja seguro a todos.

Sala das Sessões, “Dejanir Storniolo”, em 30 de Março de 2016.

Windson Pinheiro

Vereador - PSDB

Presidente Câmara Municipal

**AO EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA-SP**



