



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

Grande parte dos buracos que surgem no pavimento são decorrentes da não conservação do meio fio. O Mato cresce invade o pavimento segurando água e provoca infiltrações. Indico para que o setor competente coloque no seu planejamento a execução de rotina desses serviços evitando gastos elevados na recuperação.

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001266/2017  
Data: 27/03/2017 Horário: 09:28  
Legislativo - IND 526/2017


Senhor Presidente e demais Vereadores,

O Vereador que a este subscreve **INDICA** à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiada a Sua Excelência Professora Cristina Maria Kalil Arantes, DD. Prefeita Municipal, solicitando nos moldes do preâmbulo.

**JUSTIFICATIVA:** O planejamento é necessário.

Respeitosamente,

Sala de Sessões "Dejanir Storniolo", em 27 de Março de 2.017.

  
Marco Antônio da Fonseca

Vereador - PTB - 1.º Secretário

A Sua Excelência o Senhor

Engenheiro Antônio Esmael Alves de Mira (PTB)

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

