



MATÉRIA RECEBIDA Nº 393/2021

Ofício 1112/2021

Ibitinga, 31 de agosto de 2021.

Assunto: Responde requerimento 500/2021, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações sobre o veículo Perua-Kombi, utilizada pelos funcionários do Postinho de Saúde do Distrito de Cambaratiba.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 500/2021 (Protocolo 2367/2021), **requer informações sobre o veículo Perua-Kombi, utilizada pelos funcionários do Postinho de Saúde do Distrito de Cambaratiba.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga/SP, 26 de Agosto de 2021.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Daniela Cristina Souza Branco de Rosa;
Excelentíssima Senhora Prefeita da Estância Turística de Ibitinga, destinatária do pedido de informação;
Resposta ao requerimento de informação da Ilustríssima Vereadora Daniela Branco de Rosa;

Requerimento nº 500/2021

NOTA TÉCNICA

O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, neste ato representado por sua Gestora Executiva que abaixo assina, vem respeitosamente, apresentar respostas ao requerimento em epígrafe, sobre o veículo Perua-Kombi utilizada pelos funcionários do postinho de saúde do Distrito de Cambaratiba.

QUESITO 1 – O veículo Perua-Kombi utilizada pelos funcionários do Postinho de Saúde do Distrito de Cambaratiba está em boas condições de uso?

Sim.

QUESITO 2 – De quanto em quanto tempo a manutenção do veículo é realizada? Quando foi realizada a última? Enviar comprovante.

Quando são necessárias e apropriadas. Anexo o comprovante da última.

QUESITO 3 – O referido veículo é seguro e está em boas condições para transportar pacientes para outras cidades, ou seja, para trafegar em estradas e rodovias?

Sim, porém, o veículo é utilizado apenas no percurso entre a cidade de Ibitinga e o Distrito de Cambaratiba.

QUEILA TERUEL PAVANI

Gestora Executiva do Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS



Livro de Saída - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Data Saída	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Centro de Custo
000780/21	07/01/2021	019.001.682	FILTRO G	1 UNID	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000780/21	07/01/2021	019.003.173	ÓLEO 15W40	4 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000780/21	07/01/2021	019.003.973	ARRUELA VEDAÇÃO DE ALUMÍNIO	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000780/21	07/01/2021	019.003.582	FILTRO PH 10908 MIX 3/4-2	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	012.001.235	ÓLEO DE CÂMBIO	2 LT	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	017.001.232	RETENTOR EIXO PILOTO	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.003.008	ROLAMENTO EIXO PILOTO	1 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.001.011	RETENTOR	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.003.723	JOGO RETENS 1/2	6 JOGO	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.003.724	JOGO RETENS 3/4	4 JOGO	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.001.246	JUNTA CÂMBIO	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.003.648	ANEIS MOTOR	4 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.001.068	DIFERENCIAL(COROA E PINHAO)	1 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
000550/21	29/01/2021	019.001.189	RETENTOR TRAMBULADOR	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.101	ANEL DO PINO DE EMBUCHAMENTO	12 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.102	EMBUCHAMENTO VERTICAL	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.103	PINO INFERIOR DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.104	PINO SUPERIOR DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.105	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL DIANTEIRO	1 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.106	VEDADOR DO BRAÇO DIANTEIRO	4 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.107	CONTRAPINO	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.108	TRAVA CUBO DIANTEIRO	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.111	TAMPAO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.121	ANEL ROLAMENTO DO BRAÇO DIANTEIRO	2 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.122	ROLAMENTO BRAÇO DIANTEIRO	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.725	PORCA RODA	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.920	PARAFUSO SEXTAVADO	4 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.003.347	RETENTOR RODA DIANTEIRA	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.867	GRAXA	1 KG	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.071	PORCA SEXTAVADA	4 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	012.001.909	ARRUELA LISA	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	012.001.189	FLUIDO DE FREIOS	1 LATA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.107	CONTRAPINO	1 PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.003.201	BATENTE EIXO DIANTEIRO	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.713	ABRAÇADERA	4 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.007.123	FLUIDO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.920	PARAFUSO SEXTAVADO	2 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.137	CABO VELOCIMETRO	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.860	AMORTECEDOR	1 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.003.207	PNEU 185R 14	4 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.726	BICOS	4 PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.001.801	FILTRO C	1 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI
002871/21	08/04/2021	019.003.173	ÓLEO 15W40	4 UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DKI 1105 KOMBI



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fiorilli S/C Ltda. Software

13/08/2021
Emissão: 26/08/2021
Emissão: 26/08/2021



Livro de Saída - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Exercício 2021

Nº Requi	Data Saída	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Centro de Custo
003478/21	26/04/2021	019.003.973	ARRUELA VEDAÇÃO DE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003478/21	26/04/2021	019.003.582	FILTRO PH 10908 MIX 3/4-2	1	UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.003.904	VALVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.149	CAVALETE DA VALVULA TERMOSTÁTICA	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.001.157	ADITIVADO PARA RADIADOR	7	LITRO	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.150	SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.151	LIMPA RADIADOR	1	UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.152	PLUG ELETRÔNICO	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.153	PARAFUSO PHILIPS	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.003.365	RETENTOR DIANTEIRO	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.007.080	GUARNIÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO	4	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.001.196	BOMBA DE ÁGUA	1	PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
003597/21	04/05/2021	019.003.690	CANO DE ÁGUA - SUPORTE DO FILTRO DE AR	1	PEÇA	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
004298/21	28/05/2021	006.001.354	MÁSCARA DESCARTAVEL CIRURGICA C/ELASTICO TRIPLA	1	CX	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
005210/21	29/06/2021	012.001.265	JOGO DE VELAS	1	PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
005210/21	29/06/2021	019.003.929	JOGO CABO VELA	1	UN	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
005210/21	29/06/2021	019.007.173	REPARO DA INJEÇÃO	1	PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI
005210/21	29/06/2021	019.001.180	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	AUTOMÓVEL PLACA DK1 1105 KOMBI

Rinaldo Benifácio Lange
 RG.: 22.501.288-1
 Gestor de Frota



BOSCH
Service**TECNOCAR BOSCH SERVICE IBITINGA**RUA PEDRO MANCHINI, - IBITINGA-SP
36.072.030/0001-50
Fone: 16-3341-0026 / 16-3342-8212**Ordem de Serviço**

Data/Hora Impressão: 24/08/2021 09:26:48

Página: 1 / 1

Num. OS: 24067 Tipo: Serviço Situação: Aprovada (Finalizada) Usuário Abert: PATRICIA
Abertura: 23/08/2021 Atendimento Chamado: Fechamento: 24/08/2021 09:21:14Cliente.: 4937 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITINGA/ CPF/CNPJ.: 57.712.473/0001-39
Endereço.: AVENIDA DOM PEDRO II, 599 - CENTRO
Cidade.: IBITINGA -SP Cep.: 14.940-124
Fones.: (16)99772-9597 / (16)3352-7081 / / e-mail.:
Autorizado por.: SAMS CPF.: . . - RG.:**Dados do Veículo**Veículo.: 598 KOMBI 1.4 4X2 FLEX 2007 Ano.: 2007 Placa.: DK11105
Chassi.: 9BWGF07X58P010287 KM 0 Tipo.: Automotivo**Observação**

VEIRIFICAR CABO VELOCIMETRO / CALOTA

TP	Cód	Serviço / Produtos / Peças	Cód.Fabric	TC	Tempo	Quant	Vlr. Unit	Vlr. Total
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS								
P	11136	CABO DE VELOCIMETRO 730MM	7X0.957.795			1,00	76,92	R\$ 76,92
P	18631	CALOTA DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	211.405.691.B			1,00	31,86	R\$ 31,86
							Subtotal:	108,78
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS								
S	225	S.SUBSTITUIR CABO DE VELOCIMETRO	ELETRICA	Q		1,00	90,00	R\$ 90,00
							Subtotal:	90,00

Fechamento OSPEÇAS....: Total Bruto = 108,78 Desconto = 0,00 Total Liquido = 108,78
SERVIÇOS.: Total Bruto = 90,00 Desconto = 0,00 Total Liquido = 90,00
Outros Descontos = 0,00 Outros Acrescimos = 0,00 Chamado = 0,00 Tempo Total =

Prc TP	Vencimento	Valor	Prc TP	Vencimento	Valor	Prc TP	Vencimento	Valor
01	CRD 23/09/2021	198,78						

QUANTIDADE PARCELAS: 01 VALOR TOTAL: R\$ 198,78

CONDICOES PAGTO ...: BOLETO 1X

IBITINGA - SP, 24 de Agosto de 2021.

SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITINGA - SAMS

Rinaldo Bonifácio Lange
RG.: 22.501.288-1
Gestor de Frotas
25/08/2021MATÉRIA RECEBIDA Nº 393/2021 - Protocolo nº 2560/2021 recebido em 31/08/2021 16:45:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinaatura> e informe o código 047E-9B08-8943-9D42.

BOSCH Service

TECNOCAR BOSCH SERVICE IBITINGA
 RUA PEDRO MANCHINI, - IBITINGA-SP
 36.072.030/0001-50
 Fone: 16-3341-0026 / 16-3342-8212

Ordem de Serviço

Data/Hora Impressão: 30/04/2021 16:52:05 Página: 1 / 1

Num. OS: 22712 Tipo: Serviço Situação: Aprovada (Finalizada) Usuário Abert: PATRICIA
 Abertura: 06/04/2021 Atendimento Chamado: Fechamento: 30/04/2021 16:52:01

Cliente.: 4937 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITINGA/ CPF/CNPJ.: 57.712.473/0001-39
 Endereço.: AVENIDA DOM PEDRO II, 599 - CENTRO
 Cidade.: IBITINGA -SP Cep.: 14.940-124
 Fones.: (16)99772-9567/ / / / e-mail.:
 Autorizado por.: SAMS CPF.: . . . RG.:

Dados do Veículo

Veículo.: 598 KOMBI 1.4 4X2 FLEX 2007 Ano.: 2007 Placa.: DKI1105
 Chassi.: 9BWGF07X58P010287 KM 756575 Tipo.: Automotivo

Observação

VERIFICAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO

TP	Cód	Serviço / Produtos / Peças	Cód.Fabric	TC	Tempo	Quant	Vir. Unit	Vir. Total
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS								
P	224	BOMBA DE AGUA	030.121.008.M			1,00	135,99	R\$ 135,99
P	3525	RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR	036.103.085.A			1,00	27,29	R\$ 27,29
P	5001	CAVALETE DA VALVULA TERMOSTATICA	030.121.111.AL			1,00	65,91	R\$ 65,91
P	7324	GUARNICAO DO COLETOR DE ADMISSAO	030.129.717.E			4,00	22,85	R\$ 91,40
P	6163	VALVULA TERMOSTATICA	032.121.110.C			1,00	167,80	R\$ 167,80
P	14151	SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA	030.121.133.A			1,00	47,74	R\$ 47,74
P	1960	LIMPA RADIADOR	PP603BR			1,00	27,34	R\$ 27,34
P	11112	FLUIDO DO RADIADOR ORGANICO	7702267005			7,00	24,75	R\$ 173,25
P	7059	PLUG ELETRONICO	078.919.501.C			1,00	154,00	R\$ 154,00
P	10182	CANO DE AGUA	030.121.065.AA			1,00	34,00	R\$ 34,00
P	6607	PARAFUSO PHILIPS	4X18			1,00	0,60	R\$ 0,60
							Subtotal: 925,32	

TP	Cód	Serviço / Produtos / Peças	Cód.Fabric	TC	Tempo	Quant	Vir. Unit	Vir. Total
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS								
S	327	S.SUBSTITUIR BOMBA DE AGUA	MOTOR	Q		1,00	180,00	R\$ 180,00
S	1228	S. SUBSTITUIR CAVALETE VALVULA TERMOST	MOTOR	Q		1,00	160,00	R\$ 160,00
							Subtotal: 340,00	

Fechamento OS							
PEÇAS....: Total Bruto =	925,32	Desconto =	0,00	Total Liquido =	925,32		
SERVIÇOS.: Total Bruto =	340,00	Desconto =	0,00	Total Liquido =	340,00		
Outros Descontos =	0,00	Outros Acrescimos =	0,00	Chamado =	0,00	Tempo Total =	

Prc TP	Vencimento	Valor	Prc TP	Vencimento	Valor	Prc TP	Vencimento	Valor
01	CRD 31/05/2021	1265,32						

QUANTIDADE PARCELAS: 01 VALOR TOTAL: R\$ 1265,32

CONDICOES PAGTO: BOLETO 1X

IBITINGA - SP, 30 de Abril de 2021.

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITINGA - SAMS


Rinaldo Bonifacio Lange
 RG.: 22.501.288-1
 Gestor de Frotas
 25/10/2021

MATERIA RECEBIDA Nº 393/2021 - Protocolo nº 2560/2021 recebido em 31/08/2021 16:45:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaif Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirml_assinatura e informe o código 047E-9B08-8943-9D42.



BOSCH
Service**TECNOCAR BOSCH SERVICE IBITINGA**RUA PEDRO MANCHINI, - IBITINGA-SP
CNPJ: 36.072.030/0001-50 I.E. : 344.173.029.117
Fone: 16-3341-0026**ORÇAMENTO**

Impressão: 05/04/2021 09:53:40

Número: 0008239 Data: 01/04/2021 Última Alteração 01/04/2021 Placa: DK11105

Cliente: 04937 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I Telefone: (16)99772-9567

CPF/CNPJ: 57.712.473/0001-39 RG/INSC.EST: ISENT0 Cidade: IBITINGA

Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, 599 Bairro: CENTRO

Vendedor: 001 LUIS ROUBERVAL RODRIGUES DE AL

Observação: KOMBI 1.4 8V FLEX ANO 2007 MODELO 2008 CHASSI 9BWGF07X58P010287 KM 756.575

T Cód.	Descrição do Serviço	Grupo Serv.	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos						
P 0011136	CABO DE VELOCIMETRO 730MM	7X0.957.795	PC	1,0000	R\$ 56,25	R\$ 56,25
P 0000586	AMORTECEDOR DE DIRECAO	22002	PC	1,0000	R\$ 100,86	R\$ 100,86
P 0000288	ABRACADEIRA 38X51MM	38X51MM	PC	4,0000	R\$ 7,20	R\$ 28,80
P 0006892	FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML	0204032339	PC	1,0000	R\$ 30,61	R\$ 30,61
P 0002825	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO 355MM	311.611.701.3	PC	2,0000	R\$ 26,31	R\$ 52,62
P 0003838	BATENTE DO EIXO DIANTEIRO	211.401.273.1	PC	2,0000	R\$ 36,78	R\$ 73,56
P 0001184	CONTRAPINO	1.5X25	PC	1,0000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
P 0002926	ARRUELA LIZA	312-12X25	PC	1,0000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
P 0003869	PARAFUSO SEXTAVADO	152-10X40	PC	2,0000	R\$ 4,17	R\$ 8,34
Subtotal Produto:						R\$ 352,13
Serviços						
S 0000927	S.SUBSTITUIR FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	FREIO	UN	2,0000	R\$ 20,00	R\$ 40,00
Subtotal Serviço:						R\$ 40,00

Total do Orçamento**R\$ 392,13**

Rinaldo Bonifácio Lange
RG.: 22.501.288-1
Gestor de Frotas

25/03/2021

MATÉRIA RECEBIDA Nº 393/2021 - Protocolo nº 2560/2021 recebido em 31/08/2021 16:45:49 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kall Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassassinatura> e informe o código 047E-9B08-8943-9D42.



Detalhes do Empenho Nº 808

Exercício: 2021

Favorecido: ALESSANDRA NATALLIA DA SILVA DE ALMEIDA

Número do Empenho: 808 | Tipo: OR | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.600,00 | Inciso:

Poder: 04 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE | Tipo Lic: DISPENSA | Nº Contrato:

Órgão: 0401 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE | Termo: | In. Contrato: | Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 040100 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº Conv: | Ano Conv:

Função: 10 - Saúde | SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0004 - Serviço de Saúde

Projeto/Atividade: 2103 - SAMS Atenção Básica - Medicina

Grupo do Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Grupo de Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 300011 - FNS - BLMAC

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Natureza: 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DDI 1105, CONFORME DOCUMENTOS.

Liquidações					Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
001	24/04/2021	1.600,00	24/05/2021		1	1	14/05/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		1.600,00						1.600,00	0,00	1.600,00

Rinaldo Bonifácio Lange
 RG.: 22.501.288-1
 Gestor de Frotas
 25/08/2021

MATÉRIA RECEBIDA Nº 399/2021 - Protocolo nº 2560/2021 recebido em 31/08/2021 16:45:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.tbitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 047E-9B08-8943-9D42.



