



Ofício nº 89/2021

Ibitinga, 09 de setembro de 2021.

Assunto: Resposta ao Requerimento 464/21
Excelentíssimos Senhores Vereadores
Ricardo Prado
Célio Aristão



Requerem informações sobre as melhorias a serem realizadas na caixa d'água no bairro Jardim Alvorada.

Conforme informações de nosso Diretor de Projetos e Obras, André Ricardo Bazoni, e de nosso engenheiro João Cardoso Pimentel, seguem as explicações encaminhadas a promotoria (cópia anexa).

- 1) É de conhecimento da autarquia que a pressão de água está muito fraca e que a mesma não está chegando em algumas casas do bairro?

Sim. No entanto a água está chegando na casa dos moradores com pressão moderada.

- 2) Quais medidas serão tomadas pelo SAAE para que este problema seja resolvido?

A autarquia está providenciando a aquisição de inversores de frequência que atenda a pressão relativa do motor de pressurização instalado naquele local.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição, aproveitamos o ensejo para renovar elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

FRAUZO RUIZ SANCHES

Gestor Executivo

Aos Excelentíssimos Senhores Vereadores
Ricardo Prado e Célio Aristão
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 – Centro
Ibitinga SP



CARTA DE ESCLARECIMENTO

CARTA Nº 01/2021.

REF. : e-mail enviado do Dr. Silvio Brandini Barbagalo de 05/07/2021.

REF. : Protocolo SAAE 453/2021.

LOTEAMENTO: JARDIM ALVORADA

INTERESSADO : Abaixo assinado dos moradores do local.

O SAAE – Serviço Autônomo De Água e Esgoto Da Estância Turística De Ibitinga, representada pelo Engenheiro Civil, certifica que o empreendimento denominado “**LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA**”, deste município, obteve em seu ante projeto em 22/10/2012 o parecer técnico deste Departamento de Engenharia explicitando que o mesmo deverá seguir as diretrizes técnicas do SAAE apresentado em relação aos projetos de Rede de Abastecimento de Água e Rede de Coleta de Esgoto.

Informamos que o loteamento possui cento e dezoito (118) lotes e foi estabelecido que o empreendedor construísse um poço com vazão mínima de 10,62m³/h(funcionando 20 horas dia) e um reservatório com volume de 70,80m³ e altura suficiente para garantir pressão mínima de 15 mca na rede.

Informamos que o empreendedor realizou o empreendimento e foi atendido as exigências estabelecidas nas diretrizes do SAAE.

Tudo funcionou adequadamente até que devido a necessidade de água na região, foi efetuado uma ligação para complementar quando houvesse disponibilidade o bairro vizinho denominado Aurora que sofre com falta de água.

Porém o loteamento Jardim Alvorada foi ocupado em sua totalidade rapidamente e não há mais condições de se efetuar tal interligação.

Tomamos a providência de isolarmos tal interligação e desde então não tem ocorrido reclamação de falta de água. O que normalmente se reclama é que a pressão da água na rede não é a ideal, por este motivo instalamos o booster(bomba de recalque com um inversor eletrônico) porém por motivos de roubo, conforme cópia do Boletim de Ocorrência de 10/05/2021 e também manutenção estamos sem o booster (queimou devido a instabilidade no fornecimento de energia, com muito picos e variações).

Solicitamos imediatamente em caráter de urgência ao departamento de compras do SAAE em 26/05/2021 que compre um novo booster para instalarmos no local, desde então estamos no aguardo de tais providências para que possamos regularizar a instalação.

É o que cumpre informar.

Ibitinga, 22 de Julho de 2021.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170203 7



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.IBITINGA
Boletim No.: 1654/2021

FOLHA:1
INICIADO:10/05/2021 10:01 e EMITIDO:10/05/2021 10:08

1ª Via KKLNPPCBEEEEGM]

- Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Furto qualificado (art. 155, §4o.)
Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS Consumado

Local: RUA joao carlos longhini, 1010 jd aurora - CENTRO
CEP: 14940-000 - IBITINGA - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública
Circunscrição: DEL. POL. IBITINGA

Ocorrência: 10/05/2021 às 03:00 horas
Comunicação: 10/05/2021 às 10:01 horas
Elaboração: 10/05/2021 às 10:01 horas
Flagrante: Não

Vítima:

- LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA - Presente ao plantão - RG: 22084226-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: SEBASTIÃO RONCADA
Mãe: JOSELINA MEIRA DE CASTRO RONCADA - Natural de: IBITINGA
Sexo: Masculino - Nascimento: 26/02/1974 47 anos
Estado civil: Divorciado - Profissão: ELETRICISTA - CPF: 18924240889
E-mail: LUCIANORONCADA@HOTMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA OSCAR DE CARVALHO, 262
VL GUARANY - IBITINGA - SP - Telefones: (16)9765-2531 (Residencial)

Autor:

- AUTOR 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Fio/Cabo - Qtde: 1
Observações: 50 METROS DE CABO 4MM
21 METROS DE CABO 16MM - Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA
- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Disjuntor - Qtde: 1
Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1
Observações: CAIXA DE MEDIÇÃO CPFL
Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA

Histórico:

Compareceu nesta repartição o representante do SAAE relatando que hoje por volta das 03h foi subtraída a fiação elétrica que vai do padrão de entrada até a caixa de comando do SAAE, além do relógio de medição da CPFL e o disjuntor. O representante dispensou a perícia aduzindo que há urgência
DEL.POL.IBITINGA www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA BOM JESUS , 986 - CENTRO-IBITINGA-SP. CEP: 14940-000
Telefone: (16)3342-2223



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.IBITINGA
Boletim No.: 1654/2021

FOLHA: 2


INICIADO: 10/05/2021 10:01 e EMITIDO: 10/05/2021 10:08

1ª Via KKLNPPCBEEEEGM]]

em consertar os danos caso contrário o bairro permanecerá sem água.

Solução: BO PARA INVESTIGAÇÃO

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via



LÚCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA

BIANCA CRISTINA G. DA SILVA
ESCRIVÃ AD HOC

MARCELO GAMBÍ ALVES
DELEGADO DE POLÍCIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
IBITINGA-SP

Protocolo: 500/2021

Referente ao inquérito civil

N. 14.0280.0000740/2021

Ofício n. 158/2021MP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE, autarquia municipal, devidamente inscrita no CNPJ 45.321.791-90 e Inscrição Estadual n. 344.118.222.110, situada na Rua Capitão Felício Racy, 1556 – Centro – Ibitinga-SP, representado por seu Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanchez, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER E INFORMAR** o que segue abaixo:

A ilustre Promotoria de justiça enviou o referido ofício n. 158/2021 solicitando que esta Autarquia preste esclarecimentos pelo motivo da falta de água nos bairros Jardim Aurora e Jardim Alvorada desta cidade de Ibitinga-SP.

Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme análise do Engenheiro João Cardoso Pimentel, não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade, o não atingimento de pressão mínima na rede.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Tal fato é corroborado, conforme teste realizado, com equipamento manômetro feito pelo Departamento de Engenharia desta Autarquia.

Cumprе informar a esta i. Promotoria de Justiça, conforme resposta do Engenheiro civil desta Autarquia Sr. João Cardoso Pimentel, a qual se encontra em anexo, que o loteamento possui 118 (cento e dezoito) lotes e foi estabelecido que o empreendedor construiu um poço com vazão mínima de 10,62m³/h (funcionando 20 horas por dia) e um reservatório com volume de 70,80 m³ e altura suficiente para garantir pressão mínima de 15 mca na rede.

Ainda informou que os moradores reclamam que a pressão da água na rede não é a ideal.

Por esse motivo, houve a instalação de manômetro nos respectivos bairros e foi constatado que a pressão da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca (metros de coluna de água) a 50 mca, tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.


Sendo assim, não há falta de água nos bairros e sim o referido problema se deu pelo fato de a bomba pressurizadora (booster) em manutenção, no entanto, assim que o mesmo entrar em funcionamento, tal situação será regularizada.

Para tanto, foram realizadas medições no local no dia 27/07/2021, conforme relatórios em anexo.

Portanto, pode-se concluir, derradeiramente que não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade (parte alta) do bairro pressão um pouco abaixo do ideal (15 mca).

Por fim, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Ibitinga, 05 de Agosto de 2021.


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanches



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CNPJ 45.321.791/0001-90 - Inscr. Estadual 344.118.222.110
Rua Bom Jesus, nº 717 - Fone: (16) 3342-2060 - Fax: (16) 3342-2175 - IBITINGA - SP - CEP 14.940-000

FICHA DO PROTOCOLO/PROCESSO

Nº 0500/2021

DATA 26/07/2021

SENHOR GESTOR


Ibitinga, 29 de Julho de 2021.

Informamos que em relação ao Ofício nº 158/2021 IC 14.0280.0000740/2021-2 do MPSP (Ministério Público Do Estado De São Paulo), efetuamos a instalação de manômetro nos respectivos bairros e constatamos que a pressões da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca(metros de coluna de água) a 50 mca; tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.

Tal fato esta ocorrendo por estar com o booster (moto bomba pressurizadora) em manutenção, conforme já explicado anteriormente e assim que o mesmo entrar em funcionamento tal situação sera regularizada.

Anexo relatório das medições efetuadas no local no dia 27/07/2021.

Para tal emitimos esta informação.



João Cardoso Pimentel
Engenheiro civil-SAAE

IBITINGA

27/07/2017 GOM DO MINIO SOL NASCEMT / PRESSÃO DE A GUA

SOL NASCEMT PARTE BAIXA

PRESSÃO 25 metros

COM DO MINIO SOL NASCEMT

PARTE ALTA
PRESSÃO 15 metros

SARDIM ALVORADA


PARTE BAIXA
PRESSÃO 15 metros

SARDIM ALVORADA

PARTE ALTA
PRESSÃO 10 metros

JOAO CARREOSO PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CRM 060170308 /

SOL NASCENTE PARTE
BAIXA ± 25 mca EM
27/07/2021



eo 2021-01-27 at 17.52.33

SOL NASCENTE PARTE ALTA
PRESSÃO = 15 m.c.a.
em 27-07-2021



IND. BRAS
VALMEC

JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060.170203/7

10
30

MANÔMETRO


kgf/cm²

ALVARÁ DE PRESSÃO = 10 m.c.a.
27-07-2021
M.E.C.
CLB

JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170308 7

10
30

JARDIM ALVORADA PARTE BAIXA
PRESSAO = 15 m.c.a.
EM 27-07-2021



JOAO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170203 7

