



Ofício nº 90/2021

Ibitinga, 09 de setembro de 2021.



Assunto: Resposta ao Requerimento 456/21

Excelentíssima Vereadora

Alliny Sartori

Requer informações sobre a distribuição de água no bairro Jardim Alvorada.

Conforme informações de nosso Diretor de Projetos e Obras, André Ricardo Bazoni, e de nosso engenheiro João Cardoso Pimentel, seguem as explicações encaminhadas a promotoria (cópia anexa).

- 1) Por quais motivos a distribuição da falta d'água não é suficiente para suprir a demanda dos moradores?

Pelo fato de estarmos aguardando a chegada de um inversor de frequência que atenda a curva de pressão da bomba de pressurização instalada naquele local.

- 2) O que será feito para resolver o problema?

A autarquia está providenciando a aquisição de inversor de frequência que atenda a pressão relativa do motor de pressurização instalado naquele local

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição, aproveitamos o ensejo para renovar elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

FRAUZO RUIZ SANCHES

Gestor Executivo

A Excelentíssima Vereadora

Alliny Sartori

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga

R. Vítor Maida, nº 563 – Centro

Ibitinga SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CNPJ: 45.321.791/0001-90 - Inscr. Estadual: 344.118.222.110
Rua Bom Jesus, nº 717 - Fone: (16) 3342-2060 - Fax: (16) 3342-2175 - IBITINGA - SP - CEP 14.940-000

CARTA DE ESCLARECIMENTO

CARTA Nº 01/2021.

REF. : e-mail enviado do Dr. Silvio Brandini Barbagalo de 05/07/2021.

REF. : Protocolo SAAE 453/2021.

LOTEAMENTO: JARDIM ALVORADA

INTERESSADO : Abaixo assinado dos moradores do local.

O SAAE – Serviço Autônomo De Água e Esgoto Da Estância Turística De Ibitinga, representada pelo Engenheiro Civil, certifica que o empreendimento denominado "LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA", deste município, obteve em seu ante projeto em 22/10/2012 o parecer técnico deste Departamento de Engenharia explicitando que o mesmo deverá seguir as diretrizes técnicas do SAAE apresentado em relação aos projetos de Rede de Abastecimento de Água e Rede de Coleta de Esgoto.

Informamos que o loteamento possui cento e dezoito (118) lotes e foi estabelecido que o empreendedor construísse um poço com vazão mínima de 10,62m³/h (funcionando 20 horas dia) e um reservatório com volume de 70,80m³ e altura suficiente para garantir pressão mínima de 15 mca na rede.

Informamos que o empreendedor realizou o empreendimento e foi atendido as exigências estabelecidas nas diretrizes do SAAE.

Tudo funcionou adequadamente até que devido a necessidade de água na região, foi efetuado uma ligação para complementar quando houvesse disponibilidade o bairro vizinho denominado Aurora que sofre com falta de água.

Porém o loteamento Jardim Alvorada foi ocupado em sua totalidade rapidamente e não há mais condições de se efetuar tal interligação.

Tomamos a providência de isolarmos tal interligação e desde então não tem ocorrido reclamação de falta de água. O que normalmente se reclama é que a pressão da água na rede não é a ideal, por este motivo instalamos o booster (bomba de recalque com um inversor eletrônico) porém por motivos de roubo, conforme cópia do Boletim de Ocorrência de 10/05/2021 e também manutenção estamos sem o booster (queimou devido a instabilidade no fornecimento de energia, com muito picos e variações).

Solicitamos imediatamente em caráter de urgência ao departamento de compras do SAAE em 26/05/2021 que compre um novo booster para instalarmos no local, desde então estamos no aguardo de tais providências para que possamos regularizar a instalação.

É o que cumpre informar.

Ibitinga, 22 de Julho de 2021.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170203 7



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.IBITINGA
Boletim No.: 1654/2021

FOLHA:1
INICIADO:10/05/2021 10:01 e EMITIDO:10/05/2021 10:08

1ª Via KKLNPPCBEEEEGM]]

- Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Furto qualificado (art. 155, §4o.)
Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS Consumado

Local: RUA joao carlos longhini, 1010 jd aurora - CENTRO
CEP: 14940-000 - IBITINGA - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública
Circunscrição: DEL. POL. IBITINGA

Ocorrência: 10/05/2021 às 03:00 horas
Comunicação: 10/05/2021 às 10:01 horas
Elaboração: 10/05/2021 às 10:01 horas
Flagrante: Não

Vítima:

- LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA - Presente ao plantão - RG: 22084226-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: SEBASTIÃO RONCADA
Mãe: JOSELINA MEIRA DE CASTRO RONCADA - Natural de: IBITINGA
Sexo: Masculino - Nascimento: 26/02/1974 47 anos
Estado civil: Divorciado - Profissão: ELETRICISTA - CPF: 18924240889
E-mail: LUCIANORONCADA@HOTMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA OSCAR DE CARVALHO, 262
VL GUARANY - IBITINGA - SP - Telefones: (16)9765-2531 (Residencial)

Autor:

- AUTOR 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Fio/Cabo - Qtde: 1
Observações: 50 METROS DE CABO 4MM
21 METROS DE CABO 16MM - Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA
- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Disjuntor - Qtde: 1
Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1
Observações: CAIXA DE MEDIÇÃO CPFL
Pessoa relacionada: LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA

Histórico:

Compareceu nesta repartição o representante do SAAE relatando que hoje por volta das 03h foi subtraída a fiação elétrica que vai do padrão de entrada até a caixa de comando do SAAE, além do relógio de medição da CPFL e o disjuntor. O representante dispensou a perícia aduzindo que há urgência
DEL.POL.IBITINGA www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA BOM JESUS , 986 - CENTRO-IBITINGA-SP. CEP: 14940-000
Telefone: (16)3342-2223



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.IBITINGA
Boletim No.: 1654/2021

FOLHA: 2

INICIADO:10/05/2021 10:01 e EMITIDO:10/05/2021 10:08

1ª Via KKLNPPCBEEEEGM]]

em consertar os danos caso contrário o bairro permanecerá sem água.

Solução: BO PARA INVESTIGAÇÃO

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

Luciano Meira de Castro Roncada

LUCIANO MEIRA DE CASTRO RONCADA

BIANCA CRISTINA G. DA SILVA
ESCRIVÃ AD HOC

MARCELO GAMBI ALVES
DELEGADO DE POLÍCIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
IBITINGA-SP

Protocolo: 500/2021

Referente ao inquérito civil

N. 14.0280.0000740/2021

Ofício n. 158/2021MP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE, autarquia municipal, devidamente inscrita no CNPJ 45.321.791-90 e Inscrição Estadual n. 344.118.222.110, situada na Rua Capitão Felício Racy, 1556 – Centro – Ibitinga-SP, representado por seu Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanchez, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER E INFORMAR** o que segue abaixo:

A ilustre Promotoria de justiça enviou o referido ofício n. 158/2021 solicitando que esta Autarquia preste esclarecimentos pelo motivo da falta de água nos bairros Jardim Aurora e Jardim Alvorada desta cidade de Ibitinga-SP.

Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme análise do Engenheiro João Cardoso Pimentel, não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade, o não atingimento de pressão mínima na rede.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Tal fato é corroborado, conforme teste realizado, com equipamento manômetro feito pelo Departamento de Engenharia desta Autarquia.

Cumprir informar a esta i. Promotoria de Justiça, conforme resposta do Engenheiro civil desta Autarquia Sr. João Cardoso Pimentel, a qual se encontra em anexo, que o loteamento possui 118 (cento e dezoito) lotes e foi estabelecido que o empreendedor constrísse um poço com vazão mínima de 10,62m³/h (funcionando 20 horas por dia) e um reservatório com volume de 70,80 m³ e altura suficiente para garantir pressão mínima de 15 mca na rede.

Ainda informou que os moradores reclamam que a pressão da água na rede não é a ideal.

Por esse motivo, houve a instalação de manômetro nos respectivos bairros e foi constatado que a pressão da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca (metros de coluna de água) a 50 mca, tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.


Sendo assim, não há falta de água nos bairros e sim o referido problema se deu pelo fato de a bomba pressurizadora (booster) em manutenção, no entanto, assim que o mesmo entrar em funcionamento, tal situação será regularizada.

Para tanto, foram realizadas medições no local no dia 27/07/2021, conforme relatórios em anexo.

Portanto, pode-se concluir, derradeiramente que não há falta de água nos referidos bairros, mas sim, em determinada localidade (parte alta) do bairro pressão um pouco abaixo do ideal (15 mca).

Por fim, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Ibitinga, 05 de Agosto de 2021.


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Gestor Executivo Frauzo Ruiz Sanches



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CNPJ 45.321.791/0001-90 - Inscr. Estadual 344.118.222.110
Rua Bom Jesus, nº 717 - Fone: (16) 3342-2060 - Fax: (16) 3342-2175 - IBITINGA - SP - CEP 14.940-000

FICHA DO PROTOCOLO/PROCESSO

Nº 0500/2021

DATA 26/07/2021

SENHOR GESTOR


Ibitinga, 29 de Julho de 2021.

Informamos que em relação ao Ofício nº 158/2021 IC 14.0280.0000740/2021-2 do MPSP (Ministério Público Do Estado De São Paulo), efetuamos a instalação de manômetro nos respectivos bairros e constatamos que a pressões da água nas referidas redes estão dentro da normalidade, ou seja, entre 15 mca (metros de coluna de água) a 50 mca; tendo somente ficado abaixo na parte alta do Jardim Alvorada que atingiu 10 mca.

Tal fato esta ocorrendo por estar com o booster (moto bomba pressurizadora) em manutenção, conforme já explicado anteriormente e assim que o mesmo entrar em funcionamento tal situação sera regularizada.

Anexo relatório das medições efetuadas no local no dia 27/07/2021.

Para tal emitimos esta informação.


João Cardoso Pimentel
Engenheiro civil-SAAE

IBITINGA

JOAO CARDOZO PIMENTA
Engenheiro Civil
CRA 060 170203 7

JARDIM ALVARADA

PARTE ALTA
PRESSÃO 10 metros

JARDIM ALVARADA

PARTE BAIXA
PRESSÃO 15 metros

CONDOMÍNIO SOL NASCENTE

PARTE ALTA
PRESSÃO 15 metros

SOL NASCENTE PARTE BAIXA

PRESSÃO 25 metros

27/09/2007 CONDOMÍNIO SOL NASCENTE / PRESSÃO DA GUA

SOL NASCENTE PARTE
BAIXA \pm 25 mca EM
27/07/2021



WALDO CARDOZO PIMENTAL
Engenheiro Civil
CREA 060.100.062

VALMEC CL B
IND. BRAS

SOL NASCENTE PARTE ALTA
PRESSÃO = 15 m.c.a.
em 27-07-2021



eo 2021-07-27 at 17:52:33

10
▷
30

Proj. CARDESO PEREIRA
Engenheiro Civil
CREA 060.110203 7

JARDIM ALVORADA PARTE ALTA

PRESSÃO = 10 m.c.a.

em 27-07-2021

LEMEC
CORBRAS

kgf/cm²

MANÔMETRO

CL.B

JOÃO CARLOS PIENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060.1702087

10

△

30

JARDIM ALVORADA - PARTE BAIXA
PRESSÃO = 15 m.c.a.
EM 27-07-2021

JOÃO CARLOS PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060.170203.7

MANÔMETRO

kg/cm²

WALMEC
IND. BRAS

