



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 348/2022

Ofício 725/2022  
Ibitinga, 24 de maio de 2022.

**Assunto: Responde requerimento 253/2022, dos ilustres vereadores Richard de Rosa, Murilo Bueno e Marco Fonseca, onde requer informações sobre problema das lâmpadas queimadas nas duas entradas principais de nossa cidade.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 253/2022, onde requer informações sobre problema das lâmpadas queimadas nas duas entradas principais de nossa cidade.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Administração, Sr Antonio Carlos Feitosa, para apreciação dos nobres edis.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Ibitinga, 23 de Maio de 2022.

**PROTOCOLO Nº 253/2022**

**REF: REQUERIMENTO DOS EXMOS. VEREADORES RICHARD PORTO DE ROSA, MURILO BUENO, MARCO ANTONIO DA FONSECA.**

Os nobres vereadores requerem informações sobre o problema das lâmpadas queimadas nas duas entradas principais de nossa cidade.

- Por qual razão o poder executivo não tem tomado providências no sentido de realizar a troca das lâmpadas que se encontram queimadas nas duas entradas principais de nossa cidade, tanto na via de acesso Vereador Manoel Alves Lopes, quanto na Avenida Prefeito Alberto Alves Casemiro?
- Existe a possibilidade de realizar a troca de todas as lâmpadas nas entradas mencionadas, e realizar com frequência a manutenção das lâmpadas quando queimadas?

*Ressalva-se que a entrada da Av Prefeito Alberto Alves Casemiro é de responsabilidade da CPFL, qual já foi contatada para realizar os reparos necessários. Já no acesso Manoel Alves Lopes, do Cristo até o trecho do Portal de entrada, a fiação foi roubada, sendo necessário realizar solda na caixa de passagem dos fios afim de inibir novos furtos, já o trecho compreendido do Marco Auto Posto até o Izildinha a ausência de iluminação se dá a curto circuito em transformador da CPFL e sua substituição foi efetuada recentemente e a substituições das lâmpadas queimadas pela pane elétrica, estão sendo efetuadas de maneira gradual conforme demanda.*

Assim, esperando ter atendido o requerido colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS FEITOSA  
Secretário de Administração

EXMA SRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
IBITINGA-SP



