



# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097

Site: [www.ibitinga.sp.leg.br](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

## INDICAÇÃO Nº 198/2023

**Assunto:** REITERA INDICAÇÃO Nº 363/2021, QUE SOLICITA PROVIDÊNCIAS DO EXECUTIVO E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, QUANTO À MANUTENÇÃO DA CANALETA LOCALIZADA NA AVENIDA DOM PEDRO II, DEFRENTE AO NÚMERO 1.545, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, EM RELAÇÃO AO DESNÍVEL JUNTO À VIA.

**Destinatários:** Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga e Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

**Excelentíssimo Presidente,**

Após atendidas as formalidades regimentais, seja esta indicação enviada para conhecimento e providências cabíveis.

**Justificativa:** Em 23/08/2021, este signatário protocolou a Indicação nº 363/2021, solicitando providências quanto a referida canaleta e até o momento, nada foi feito, e os transtornos estão sendo cada vez maiores.

Sendo assim, reitero o pedido e encaminho novas fotos do local.



Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, em 14 de agosto de 2023.

**CÉLIO ARISTÃO**  
Vereador - PL





# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 363/2021

### INDICAÇÃO

**Assunto:** REQUER MANUTENÇÃO DA CANALETA LOCALIZADA NA AVENIDA DOM PEDRO II, DEFRENTE AO NÚMERO 1.545, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, EM RELAÇÃO AO DESNÍVEL JUNTO À VIA.

**Destinatário:** Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal de Ibitinga-SP

**Excelentíssima Presidente,**

Após atendidas as formalidades regimentais, seja esta indicação enviada para conhecimento e providências cabíveis.

**Justificativa:** Muitos motoristas reclamam do desnível das canaletas da Avenida Dom Pedro II, principalmente na altura do bairro São José, pois estas danificam os veículos. A referida avenida também é onde encontram-se a UPA, Centro de Especialidades e o Corpo de Bombeiros, locais estes que atendem chamados de emergência, e as canaletas, da forma como estão, provocam lentidão e dificuldade no tráfego, por suas irregularidades. Sendo assim, solicito que a manutenção seja estudada e providenciada.



Sala das Sessões “Dejanir Storniolo”, em 20 de agosto de 2021.

**CÉLIO ARISTÃO**  
Vereador - PSL

**Ricardo Prado**  
Vereador - PSL

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 5.594/2020.



Assinado digitalmente por  
CELIO ROBERTO  
ARISTAO 267.033.638-89  
Data: 20/08/2021 15:19



Assinado digitalmente por  
ADAO RICARDO VIEIRA  
DO PRADO 181.967.918-  
79  
Data: 20/08/2021 16:12



Assinado digitalmente  
por JOSE NILSON  
VIANA 052.227.228-21  
Data: 23/08/2021 16:37



INUI (CACAO) Nº: 3638/2023 - Protocolo nº: 2448/2023 recebido em: 24/08/2023 17:53:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celio Roberto Aristao e outros. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: [https://seap.liberatinga.sp.leg.br/confirmar\\_assinatura\\_e\\_informe\\_codigo](https://seap.liberatinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_codigo) P03947103-9894-52F5D.



