



# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097  
Site: [www.ibitinga.sp.leg.br](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

APROVADO  
35ª Sessão Ordinária - 18/11/2025  
Presidente: MIRA

## REQUERIMENTO N° 891/2025

**Assunto: REITERO O REQUERIMENTO N° 608/2025 QUE REQUER INFORMAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE A FALTA DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA WALTER PIFFER.**

**Destinatário:** Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Secretaria de Serviços Públicos - Laercio Moretti e CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz.

**Excelentíssimo Presidente,**

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) Qual a previsão da Prefeitura, em conjunto com a secretaria de Serviços Públicos e a CPFL, para a manutenção e substituição das lâmpadas queimadas ou danificadas neste trecho da Avenida Walter Piffer?
- 2) Existe algum cronograma de manutenção preventiva da iluminação pública para evitar situações semelhantes em outras vias do município?
- 3) Caso não haja previsão imediata de reparo, quais providências emergenciais poderão ser adotadas para garantir maior segurança aos moradores e condutores que utilizam diariamente esse trecho?
- 4) No dia 16 de setembro do corrente, foi encaminhado para esta Casa de Leis a Matéria Recebida nº 626/25, por qual motivo ainda não foi realizado o reparo no local mencionado no Requerimento N° 608/2025?

**JUSTIFICATIVA:** Considerando a situação crítica de falta de iluminação na Avenida Walter Piffer, no trecho entre a Vila Mria e o Bairro Jardim Alvorada, em Ibitinga, onde aproximadamente 1 KM de extensão apresenta mais de 20 postes com lâmpadas queimadas ou danificadas, verificam-se sérios riscos à segurança da população. A ausência de iluminação adequada tem causado:

Insegurança e medo nos moradores e transeuntes que necessitam passar pelo local, sobretudo no período noturno;





Prejuízos à mobilidade e à segurança viária, já que a baixa visibilidade compromete condutores e pedestres;

Risco de acidentes graves, dada a intensidade do tráfego e a total escuridão em determinados pontos da via.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 17 de novembro de 2025.



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D



**RICARDO PRADO**  
**Vereador - PRTB**



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Ofício nº 1.031/2025  
Ibitinga, 16 de setembro de 2025.

**Assunto: Resposta ao requerimento nº 608/2025, dos Vereadores Ricardo Prado, Alliny Sartori, Célio Aristão, César Urtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barata e Zé Rocha.**

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 608/2025, da Câmara Municipal, referente à falta de iluminação na Avenida Walter Piffer.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Obras Públicas, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
Antônio Esmael Alves de Mira  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
[www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br) - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA


## Resposta ao requerimento n° 608/2.025

**Assunto:** REQUER INFORMAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE A FALTA DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA WALTER PIFFER.

### Resposta:


Segue anexo o protocolo feito à CPFL para a manutenção da iluminação pública no local solicitado. Vale ressaltar que a responsabilidade pela manutenção da iluminação é da CPFL. Devido à grande demanda de serviços, a Prefeitura enfrenta dificuldades para realizar vistorias regulares. Portanto, a CPFL disponibiliza canais de solicitação tanto no seu site quanto por telefone, para que os cidadãos possam registrar ocorrências e garantir a execução dos reparos necessários. Diante disso, a Secretaria de Obras se coloca à disposição para realizar as solicitações junto à CPFL, caso haja qualquer dificuldade em fazer o registro diretamente. O contato com a CPFL pode ser feito pelo telefone 0800 010 1010 ou pelo site <https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/reparos-ip>

Estância Turística de Ibitinga, 16 de setembro de 2.025.



*Henrique Faustino do Nascimento Silva*

Secretário de Obras Públicas



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
[www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br) - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D

# Reparos de iluminação pública

Solicitação Efetuada com Sucesso

O prazo máximo é de 30 dias corridos, podendo ocorrer em 10 dias corridos.

Protocolo de Atendimento

1893216525

Data da solicitação

15/09/2025 às 15:26

**ASSISTENTE VIRTUAL**  
Fale com a gente!



[servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/resultado](https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/resultado)

1/2



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D

Para iniciar o atendimento com uma instalação, clique no botão abaixo:

Escolha uma instalação

## Detalhes do pedido

# Nº 1893216525

Protocolo 1893218522

### Tipo

Rep Iluminação Públ - lâmpada quebrada

### Data da Solicitação

15/09/2025

### Prazo da solicitação

15/10/2025

### Endereço da Solicitação

AV WALTER

### Hora da Solicitação

15:26:00

### Status

Em Andamento

## Andamento do pedido



15/09/2025 às 15:26:00

### Solicitação Registrada

Seu pedido foi feito via Agência Virtual

15/09/2025 às 15:26:03

### Atendimento de Campo

Nota de serviço: 007016986603

### ASSISTENTE VIRTUAL

Fale com a gente!



//servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/consulta-solicitacao

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D

Assinado digitalmente  
por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO  
Data: 16/09/2025 10:10



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 365B-8518-D246-3C0D