



MATÉRIA RECEBIDA Nº 1042/2025
Ofício nº 1.523/2025

Ibitinga, 23 de dezembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 980/2025, dos Vereadores Murilo Bueno, Alliny Sartori, Célio Aristão, César Urtado, José Nilson Viana, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 980/2025, da Câmara Municipal, referente à ausência de sinalização vertical e horizontal na Rua Elias Saad, localizada no bairro Vila Maria.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 052D-C1CE-AEB4-BD15



Requerimento 980/2025 – Rua Elias Saad

1- Informações sobre o motivo da inexistência de sinalização vertical e horizontal na referida via?

R: Conforme apontamento do estudo realizado no plano de Mobilidade Urbana, no ano de 2022. A sinalização de trânsito horizontal e vertical do município de Ibitinga recebeu a avaliação majoritariamente negativa. Esta administração vem fazendo uma força tarefa no sentido de reverter esta situação e assim melhorar a sinalização vertical e horizontal e implantar onde não há, como é o caso desta rua.

2- Previsão para a execução da sinalização adequada

R. De imediato foi feito a sinalização horizontal, disciplinado a obrigatoriedade da parada obrigatória ao longo daquela via. A sinalização vertical será feita tão logo a administração receba os postinhos de sinalização que foi adquirido através do devido processo legal,

3 Caso não haja programação. Que sejam adotadas as devidas providências urgentes para implantação da sinalização essencial, garantindo maior segurança à população.

R.: Foram tomadas as devidas providências para mitigar a situação.

MAJOR SILVIO OSÓRIO PEREIRA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 052D-C1CE-AEB4-BD15



IBITINGA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 052D-C1CE-AEB4-BD15



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 052D-C1CE-AEB4-BD15