Pág. 1/2 - Requerimento nº 808/2025 - Prot. 3928/2025 29/10/2025 17:36. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CELIO ROBERTO ARISTAO e outro

Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 - Centro - Ibitinga (SP) - Fone (16) 3352-7840 - CEP 14940-097 Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

> APROVADO 32ª Sessão Ordinária - 30/10/2025 Presidente: MIRA

REQUERIMENTO Nº 808/2025

Assunto: Requer informações à Secretaria Municipal de Educação sobre as condições estruturais, de manutenção e funcionamento da EMEIETI Profa Nadir Monari, diante das demandas identificadas pela Comissão de Serviços Públicos durante visita técnica à unidade.

Destinatário: Secretaria Municipal de Educação

Excelentíssimo Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- Quais providências estão sendo adotadas pela Secretaria quanto às infiltrações e vazamentos existentes nas laterais da escola, especialmente nos pontos onde ocorrem alagamentos durante as chuvas, como na Brinquedoteca e corredores internos?
- Há previsão para a instalação de toldos nas janelas, a fim de minimizar a entrada 2) de água e proteger o prédio?
- Em relação ao planejamento estrutural do prédio, há algum estudo ou projeto de adequação para corrigir o problema da falta de porta na sala do Berçário II-B e outras falhas que comprometem a funcionalidade do espaço escolar?
- Quais medidas estão sendo tomadas para resolver os problemas nos banheiros. 4) considerando que as torneiras estão soltas e com vazamento, e que as descargas são inadequadas ao uso infantil e quebram com facilidade?
- Há previsão para a instalação de armários e prateleiras na cozinha, bem como de 5) um ventilador, a fim de garantir melhores condições de trabalho aos funcionários e segurança alimentar?
- Quais ações a Secretaria tem adotado para solucionar o problema da falta de funcionários e alta taxa de ausências de cuidadores e berçaristas, especialmente nas turmas com alunos laudados com TEA, que necessitam de acompanhamento constante?
- Existe planejamento para a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da unidade, considerando que todos necessitam de reparos e que o equipamento da sala do Maternal I-B não está refrigerando? Há previsão de instalação de mais um aparelho nesta sala?
- A Secretaria considera viável a implantação de um programa de atendimento pediátrico escolar, com visitas semanais de um médico pediatra, conforme sugestão apresentada pela direção?
- Há previsão para a instalação de câmeras de segurança internas e externas na escola, diante da necessidade urgente de monitoramento e segurança para alunos, professores e funcionários?



- 10) Quando será realizada a manutenção e reparo dos brinquedos do parquinho, para garantir o uso seguro pelas crianças?
- Há planejamento para a construção ou adequação de espaço específico para aulas de Educação Física, considerando que atualmente elas são realizadas no pátio da escola?

JUSTIFICATIVA: A visita técnica realizada pela Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo à EMEIETI Profa Nadir Monari revelou diversas questões estruturais e operacionais que comprometem a qualidade do atendimento e a segurança das crianças, bem como as condições de trabalho dos profissionais da educação.

Foram constatadas infiltrações, vazamentos e alagamentos em diferentes setores da unidade, incluindo a Brinquedoteca e corredores internos, que não apenas afetam a integridade física do prédio, mas também representam riscos à saúde das crianças e funcionários, especialmente em períodos de chuvas intensas. A ausência de toldos nas janelas e a falta de portas em algumas salas evidenciam problemas de planejamento estrutural que dificultam o fluxo de atividades diárias e a segurança no recebimento e entrega dos alunos, em especial das turmas do bercário.

A inspeção também apontou deficiências nos banheiros e cozinha, falta de armários, prateleiras e ventilação adequada, assim como problemas nos aparelhos de ar-condicionado, que comprometem o conforto térmico das crianças e a eficiência das atividades escolares. Outro ponto crítico é a escassez de profissionais, sobretudo cuidadores em turmas com alunos com TEA, o que impacta diretamente na qualidade do acompanhamento pedagógico e na segurança dos pequenos.

Além disso, a unidade não possui câmeras de segurança, e os brinquedos do parquinho necessitam de manutenção, evidenciando a urgência de medidas para garantir a integridade física das crianças. Sugestões como visitas regulares de pediatra reforçam a necessidade de uma atuação mais ampla e preventiva da Secretaria, promovendo saúde, segurança e bemestar no ambiente escolar.

Diante da multiplicidade de problemas identificados, é fundamental que a Secretaria de Educação forneça informações detalhadas sobre as ações já executadas e planejadas, bem como os prazos e estratégias para sanar as demandas, garantindo que a EMEIETI Prof^a Nadir Monari ofereça condições adequadas de aprendizagem, segurança e bem-estar para todos os alunos e profissionais.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 23 de outubro de 2025.

COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚB., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO



