

MATÉRIA RECEBIDA Nº 212/2026

Ofício nº 036/2026

Ibitinga, 27 de março de 2026.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 166/2026, da Vereadora Alliny Sartori.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 166/2026, solicita informação da Autarquia SAAE acerca de informações sobre o afundamento do entorno das tampas de bueiro/poços de inspeção no município.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Almoxarifado do SAAE, para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE

Excelentíssimo Senhor

Antônio Esmael Alves de Mira

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



Parecer Técnico – Almoxarifado SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Almoxarifado, através do Sr. Laércio Soares dos Reis, em resposta à Ilustríssima Vereadora, Sra. Alliny Sartori, pelo Requerimento de nº 166/2026, presta os devidos esclarecimentos acerca dos afundamentos no entorno das tampas de bueiros/ poços de inspeção no município. Inicia-se por:

a) *Qual a causa do afundamento do entorno de tampas de bueiro/ poços de inspeção nas vias do município?*

– Os afundamentos observados no entorno das tampas de bueiros/poços de inspeção decorrem de fatores relacionados a resistência de cada material, de forma clara, os P.V.s são constituídos em sua maioria por elementos em concreto e/ou alvenaria de tijolos maciços, com recomposição do solo no entorno, assim, com o tráfego de veículos de diferentes portes, ocasionam o afundamento aparente na via.

b) *São realizadas inspeções periódicas para diagnóstico precoce do problema?*

– A Autarquia realiza o acompanhamento por meio do departamento competente, observando os Poços de Visita (P.V.s) que apresentam indícios de recalque. De forma geral, ao serem identificados sinais de afundamento, é designada a equipe técnica para averiguação *in loco*.

Constatada a necessidade de intervenção decorrente de patologia estrutural no P.V. são adotadas as medidas corretivas cabíveis pela equipe responsável. Nos casos em que se verifica apenas o afundamento do pavimento, sem comprometimento estrutural, a demanda é encaminhada ao setor competente para execução do reparo mediante recomposição com massa asfáltica.



c) Há previsão para o conserto do afundamento existente no cruzamento das Ruas Rosalbino Tucci e Tiradentes?

– Informamos que na presente data deste parecer os serviços de reparo no Poço de Visita na região central do município, com logradouro às Ruas Rosalbino Tucci com Tiradentes, já foram realizados por empresa contratada, além do reparo com massa asfáltica pelo departamento competente, sendo estes totalmente concluídos e finalizados.


Diante de todo o exposto, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto reafirma seu compromisso com a segurança da população, com a adequada manutenção e conservação da infraestrutura urbana sob sua responsabilidade, bem como com a eficiência e continuidade dos serviços públicos prestados.

Ressalta-se, ainda, que o SAAE permanece empenhado no aprimoramento de seus processos operacionais e na otimização dos recursos disponíveis, visando garantir maior agilidade no atendimento à população.

Nada Mais.

Renovo meus votos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição.

Ibitinga – SP, 26 de Março de 2026.



Laércio Soares dos Reis





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A347-4D19-FE46-B8AE