

MATÉRIA RECEBIDA Nº 396/2026
Ofício nº 051/2026

Ibitinga, 06 de maio de 2026.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 366/2026, do Vereador Marco Mazo.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 366/2026, acerca da recorrente falta de pressão no abastecimento de água nos bairros Jardim Bela Vista e Pacola, especialmente no período das 17h às 21h.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia, Diretor de Projetos e Obras desta Autarquia SAAE, para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE

Excelentíssimo Senhor

Antônio Esmael Alves de Mira

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

REQUERIMENTO Nº 366/2026

PREZADO VEREADOR MARCO MAZO e outros.

Informo os seguintes dados a saber:

- 1-O departamento de engenharia não recebeu nenhuma reivindicação a respeito deste assunto, que seja do meu conhecimento.
- 2-O bairro possui um reservatório com 15 m de altura, instalado no ano de 2010 pelo SAAE, pois o loteamento sofria com a falta de água. Depois desta instalação não tivemos mais reclamação de falta de água. É claro que em eventuais manutenções, tais como queima de bomba, rompimento de rede pode vir a faltar água. Quanto a pressão baixa, pode ocorrer nos horários de maior consumo, pois o nível do reservatório abaixa e conseqüentemente reduz a pressão, mas com a queda da demanda o nível retorna ao normal. As residências não possuem altura hidrostática para a distribuição na residência e normalmente a pressão é baixa. Hoje existe no mercado pressurizadores que pode ser instalado na saída do reservatório domiciliar e resolve plenamente a questão, solução muito utilizada nos dias de hoje.
- 3- Como o problema chegou ao nosso conhecimento através do requerimento da câmara, colocamos em nosso planejamento para encontrarmos uma solução para a questão.
- 4-Verificamos alguns pontos de medição de pressão, mas os dados foram inconclusivos, pois o manômetro utilizado não é o adequado, estamos adquirindo novos manômetros para realizarmos estas leituras,
- 5- Temos nosso canal de atendimento telefônico, nosso plantão e o atendimento direto no escritório.

Atenciosamente

Ibitinga, 06 de abril de 2026.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

Engº Civil - SAAE





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2FD2-50E7-1267-BDE8