



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 413/2026**  
Ofício nº 789/2026

Ibitinga, 07 de maio de 2026.

**Assunto: Resposta ao requerimento nº 317/2026, dos Vereadores César Urtado, Célio Aristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha.**

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 317/2026, da Câmara Municipal, referente à falta de abastecimento de água na região central – proximidades do Rancho Alegre e bairro Bela Vista.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo SAAE, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
Antônio Esmael Alves de Mira  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3425-6321-434F-5DB7

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

**REQUERIMENTO Nº 317/2026**

PREZADO VEREADOR CÉSAR URTADO e outros.

Informo os seguintes dados a saber:

- 1-O departamento de engenharia não recebeu nenhuma reivindicação a respeito deste assunto, que seja do meu conhecimento.
- 2-O bairro possui um reservatório com 15 m de altura, instalado no ano de 2010 pelo SAAE, pois o loteamento sofria com a falta de água. Depois desta instalação não tivemos mais reclamação de falta de água. É claro que em eventuais manutenções, tais como queima de bomba, rompimento de rede pode vir a faltar água. Quanto a pressão baixa, pode ocorrer nos horários de maior consumo, pois o nível do reservatório abaixa e conseqüentemente reduz a pressão, mas com a queda da demanda o nível retorna ao normal. As residências não possuem altura hidrostática para a distribuição na residência e normalmente a pressão é baixa. Hoje existe no mercado pressurizadores que pode ser instalado na saída do reservatório domiciliar e resolve plenamente a questão, solução muito utilizada nos dias de hoje.
- 3- Como o problema chegou ao nosso conhecimento através do requerimento da câmara, colocamos em nosso planejamento para encontrarmos uma solução para a questão.
- 4-Verificamos alguns pontos de medição de pressão, mas os dados foram inconclusivos, pois o manômetro utilizado não é o adequado, estamos adquirindo novos manômetros para realizarmos estas leituras,
- 5- Temos nosso canal de atendimento telefônico, nosso plantão e o atendimento direto no escritório.

Atenciosamente

Ibitinga, 06 de abril de 2026..

JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

Engº Civil - SAAE





Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3425-6321-434F-5DB7