



# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097  
Site: [www.ibitinga.sp.leg.br](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

**Assunto:** REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE MELHORIAS URGENTES NA EMEF PROFª DINAH DE MELLO CAMPOS, INCLUINDO PINTURA DO PRÉDIO, REFORMA DOS BANHEIROS, TROCA DE AR-CONDICIONADOS, AMPLIAÇÃO DO PÁTIO, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, CONSERTO DO FORRO, TROCA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, MELHORIAS NA LAVANDERIA, INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

**Destinatário:** Florisvaldo Antônio Fiorentino – Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

**Excelentíssimo Presidente,**

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) **Qual a previsão para realização de pintura interna e externa da escola, tendo em vista que as paredes encontram-se sujas e desgastadas?**
- 2) **Há possibilidade de troca do ar-condicionado da sala de informática, reposicionando o do auditório, visto que o aparelho atual é pequeno e não atende às necessidades do ambiente?**
- 3) **Qual a previsão de reforma completa dos banheiros, que atendem mais de 600 crianças, incluindo:**
  - troca de vasos sanitários e torneiras;
  - conserto de vazamentos e instalação de torneiras onde não existem;
  - conserto das infiltrações;
  - substituição do espelho quebrado do banheiro feminino?
- 4) **Existe possibilidade de alterar a entrada da lavanderia, para que as funcionárias não precisem passar pela cozinha para acessá-la?**
- 5) **Há previsão de aquisição de um novo fogão industrial, visto que o atual é antigo e solta fuligem nas panelas?**
- 6) **Há estudos para ampliação do pátio, com aterramento e cimentação das laterais (6 metros para cada lado), ampliando o espaço destinado às crianças?**
- 7) **Existe previsão para melhoria na referência de cargos como serviços gerais e serventes, de modo a adequar as funções e demandas da escola?**
- 8) **Há possibilidade de abrir uma porta nos fundos para tornar utilizáveis os banheiros ali existentes, hoje inutilizados, e melhorar a segurança do local entre o asfalto e o “palco”, que atualmente oferece riscos de acidentes?**
- 9) **Qual a previsão para conserto do portãozinho do espaço de armazenamento do gás industrial, que se encontra quebrado?**

- 10) **Quando será realizado o conserto do forro do pátio, que caiu no dia 22 de setembro de 2025 devido a fortes ventos?**
- 11) **Existe previsão para a troca das câmeras de segurança inoperantes e instalação de mais equipamentos no pátio e corredores?**
- 12) **Quais medidas serão tomadas para melhorar a segurança da entrada da escola, especialmente com a instalação de grade de proteção após a janela da secretaria, a fim de evitar invasão externa e evasão de alunos?**
- 13) **Quando será efetivamente construída a quadra da escola, considerando que já existe um projeto, mas que até o momento permanece apenas no papel?**
- 14) **Quais outras melhorias estruturais e de segurança estão previstas para esta unidade escolar?**

**JUSTIFICATIVA:** A EMEF Prof<sup>a</sup> Dinah de Mello Campos atende diariamente centenas de alunos e é referência em ensino público no município. Entretanto, a atual condição de sua infraestrutura preocupa não apenas a comunidade escolar, mas também os pais e responsáveis, que precisam ter segurança de que seus filhos estudam em um ambiente adequado e protegido.

Os banheiros escolares, utilizados por mais de 600 crianças, necessitam urgentemente de reformas para garantir higiene e dignidade. A questão da lavanderia com acesso pela cozinha compromete a organização e a segurança alimentar. O fogão industrial antigo representa riscos de contaminação devido à fuligem, tornando indispensável a aquisição de um novo equipamento.

O pátio limitado e a necessidade de sua ampliação refletem diretamente no espaço de lazer e convivência dos alunos. Além disso, situações como o forro do pátio que desabou devido a ventos fortes demonstram fragilidade estrutural que não pode ser negligenciada.

A segurança escolar é outro ponto crítico: câmeras inoperantes, ausência de grades de proteção na secretaria e a demora na execução da quadra escolar prometida em projeto demonstram falta de atenção a demandas antigas. Soma-se ainda o problema de infiltrações, equipamentos de ar-condicionado insuficientes ou quebrados, e a falta de aproveitamento de espaços como os banheiros inutilizados nos fundos.

Portanto, este requerimento busca não apenas respostas, mas também soluções concretas para problemas que afetam o cotidiano escolar, a qualidade do ensino, a segurança dos alunos e as condições de trabalho dos servidores. A educação pública de qualidade exige infraestrutura adequada, e cabe a esta Comissão acompanhar e cobrar providências para que tais melhorias sejam efetivamente implementadas.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 26 de setembro de 2025.

**COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚB., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL,  
EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO**