



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 511/2021

Ofício 1282/2021

Ibitinga, 21 de junho de 2021.

**Assunto: Responde requerimento 609/2021, dos ilustres vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, onde requerem informações sobre a má qualidade dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico das ruas de nosso Município.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 609/2021 (Protocolo 3007/2021), **requerem informações sobre a má qualidade dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico das ruas de nosso Município.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





À

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP

Ao Vereador

Murilo Bueno

Requerimento nº 609/2021

Em resposta ao questionamento referente ao requerimento acima, datado em 04/10/2021 e encaminhado pela nobre vereadora da Câmara Municipal de Ibitinga, esclarecemos que:

- 1 – Não temos conhecimento em relatado em asfalto, mais sim em canaletas, que é feito reparos para não ocorrer acidentes até ser feito a canaleta, feito reparo com asfalto CDUQ ou Concreto.
- 2 – Todos os materias aplicados como asfalto PMF Usina a frio onde é produzido no almoxarifado e o asfalto CDUQ asfalto quente são feitos na sua normalidade. O asfalto em sacado CDUQ a frio utilizado para reparos emergencial.
- 3 – Secretaria de Serviços Públicos e Terceirizadas.
- 4 – Através do conhecimento técnico.
- 5 - É preparado o solo, retirado as sujeiras e posteriormente colocado a nova base para conclusão do asfalto ou concreto.
- 6 – Todo o material que recebemos ou produzimos não teve problema e as Empresas de distribuidoras de boas procedências.
- 7 – A espessura é de acordo com o tamanho do buraco, retirando a sujeira, fazendo a limpeza com soprador para aplicação da emoção asfáltica (cola) para aplicar a camada asfalto e compactação com rolo ou placa vibratória. E o material citado corresponde ao mesmo do itén 2, dependendo da rua com muito buracos e degradações do pavimento, requer que seja feito o reperfilamento ou recapeamento.
- 8 – Conforme a necessidade com o material citado acima.
- 9 – Conforme relato não temos reclamação.
- 10 – Sempre é realizado.
- 11 – Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos – Diretor de Pavimentação.
- 12 – Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos – Diretor de Pavimentação.





# IBITINGA

Sempre dispostos a prestar um bom atendimento ao público e esperando ter atendido o solicitado, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos, reforçamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.....

Luis Antônio Guedes

Secretário de Serviços Público

Ibitinga/SP – 18/10/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



