



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 626/2025
Ofício nº 1.031/2025

Ibitinga, 16 de setembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 608/2025, dos Vereadores Ricardo Prado, Alliny Sartori, Célio Aristão, César Urtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barata e Zé Rocha.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 608/2025, da Câmara Municipal, referente à falta de iluminação na Avenida Walter Piffer.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Obras Públicas, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6321-68C9-3022-1545



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Resposta ao requerimento nº 608/2.025


Assunto: REQUER INFORMAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE A FALTA DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA WALTER PIFFER.

Resposta:

Segue anexo o protocolo feito à CPFL para a manutenção da iluminação pública no local solicitado. Vale ressaltar que a responsabilidade pela manutenção da iluminação é da CPFL. Devido à grande demanda de serviços, a Prefeitura enfrenta dificuldades para realizar vistorias regulares. Portanto, a CPFL disponibiliza canais de solicitação tanto no seu site quanto por telefone, para que os cidadãos possam registrar ocorrências e garantir a execução dos reparos necessários. Diante disso, a Secretaria de Obras se coloca à disposição para realizar as solicitações junto à CPFL, caso haja qualquer dificuldade em fazer o registro diretamente. O contato com a CPFL pode ser feito pelo telefone 0800 010 1010 ou pelo site <https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/reparos-ip>

Estância Turística de Ibitinga, 16 de setembro de 2.025.


Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário de Obras Públicas



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6321-68C9-3022-1545

Reparos de iluminação pública

Solicitação Efetuada com Sucesso

O prazo máximo é de 30 dias corridos, podendo ocorrer em 10 dias corridos.

Protocolo de Atendimento

1893216525

Data da solicitação

15/09/2025 às 15:26

ASSISTENTE VIRTUAL
Fale com a gente!



servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/resultado

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6321-68C9-3022-1545

Para iniciar o atendimento com uma instalação, clique no botão abaixo:

Escolha uma instalação

Detalhes do pedido

Nº 1893216525

Protocolo 1893218522

Tipo

Rep Iluminação Públ - lâmpada
quebrada

Endereço da Solicitação

AV WALTER

Data da Solicitação

15/09/2025

Hora da Solicitação

15:26:00

Prazo da solicitação

15/10/2025

Status

Em Andamento

Andamento do pedido

15/09/2025 às 15:26:00

Solicitação Registrada

Seu pedido foi feito via Agência Virtual

15/09/2025 às 15:26:03

Atendimento de Campo

Nota de serviço: 007016986603

ASSISTENTE VIRTUAL

Fale com a gente!



[//servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#!/consulta-solicitacao](https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#!/consulta-solicitacao)

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6321-68C9-3022-1545



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6321-68C9-3022-1545