## Pág. 1/2 - Requerimento nº 714/2025 - Prot. 3472/2025 03/10/2025 13:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE APARECIDO DA ROCHA e outros

## Câmara Municipal de Ibitinga



Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097 Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: <a href="mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br">informacao@camaraibitinga.sp.gov.br</a>

APROVADO 29ª Sessão Ordinária - 07/10/2025 Presidente: MIRA

## **REQUERIMENTO Nº 714/2025**

Assunto: REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE MELHORIAS URGENTES NA EMEI PROF. SAHID PEREIRA HADDAD, INCLUINDO PINTURA, CONSERTO DE INFILTRAÇÕES, TROCA DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, ADEQUAÇÃO DA LAVANDERIA, TROCA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONTRATAÇÃO DE ZELADOR, MELHORIAS NA SEGURANÇA E SOLUÇÕES PARA ACÚMULO DE ÁGUA, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E QUALIDADE DO ENSINO.

**Destinatário**: Florisvaldo Antônio Fiorentino – Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

## Excelentíssimo Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) Qual a previsão para pintura completa da escola, visto que as paredes encontram-se sujas e desgastadas?
- 2) Há previsão para reparos urgentes nas câmeras de monitoramento, que não estão funcionando, e, se necessário, sua substituição por equipamentos novos?
- 3) Quando serão feitos os consertos das infiltrações e rachaduras existentes nas paredes da escola?
- 4) Existe possibilidade de adaptar chuveiros nos banheiros das crianças (masculino e feminino), tendo em vista que a escola atende crianças de 4 e 5 anos e essa é uma necessidade constante?
- 5) Existe a possibilidade de trocar a entrada da lavanderia, para que as funcionárias não precisem passar pela cozinha para acessá-la?
- 6) Há previsão de aquisição de um fogão industrial, visto que o atual é antigo e solta fuligem nas panelas?
- 7) Quais providências serão tomadas para troca dos brinquedos do parquinho infantil, que estão quebrados, e para melhoria do piso, hoje de terra, onde pequenos galhos têm machucado as crianças, especialmente no período de seca?
- 8) Existe a possibilidade de contratar um zelador para a escola, visando melhor cuidado da parte externa, que encontra-se em situação de abandono, além da necessidade de serviços de limpeza e, se possível, concretagem do espaço?
- 9) Quando será providenciado o conserto das infiltrações externas e quais medidas serão tomadas quanto aos canos expostos na área externa, que oferecem risco às crianças?





- Quais providências estão sendo tomadas para resolver o problema de acúmulo de água entre a caixa d'água e o prédio, que gera criadouros de mosquito da dengue e traz riscos à saúde pública?
- Quando será feito o conserto do portão de acesso às caixas d'água, que está quebrado e permanece aberto, facilitando o acesso de qualquer pessoa, expondo também uma caixa de energia aberta, situação de grave risco para as crianças?
- 12) Existe a possibilidade de instalar uma porta específica para a sala utilizada como lavanderia, separando o espaço da atual despensa de produtos de limpeza, visto que hoje máquinas de lavar e tanque compartilham o mesmo ambiente dos freezers de alimentos?
- 13) Quais outras melhorias estruturais e de segurança estão previstas para essa unidade escolar?

**JUSTIFICATIVA:** A EMEI Prof. Sahid Pereira Haddad é uma unidade escolar que atende crianças de 4 e 5 anos, em fase de formação inicial, e necessita urgentemente de melhores condições de infraestrutura, segurança e higiene.

As paredes sujas e desgastadas, somadas às rachaduras e infiltrações, comprometem não apenas a estética, mas também a salubridade do ambiente. A falta de manutenção nas câmeras de monitoramento fragiliza a segurança escolar, e a situação do portão quebrado junto às caixas d'água e de energia expostas representa grave risco de acidentes com crianças.

A ausência de chuveiros nos banheiros é um ponto crítico, pois a escola atende alunos pequenos que, por vezes, necessitam desse recurso. A inadequação da lavanderia, que obriga funcionárias a passar pela cozinha, além da falta de separação entre freezers de alimentos e máquinas de lavar roupas, afronta normas básicas de higiene e segurança.

O fogão industrial antigo, que solta fuligem nas panelas, necessita substituição urgente, assim como o parquinho infantil, cujos brinquedos quebrados e piso de terra oferecem riscos diários às crianças. Soma-se ainda o problema de acúmulo de água no entorno da escola, criando criadouros do mosquito da dengue e expondo alunos e servidores a doenças.

É imprescindível também maior cuidado com a área externa, justificando a necessidade de contratação de um zelador e investimentos em limpeza e concretagem do espaço, evitando o aspecto de abandono.

Portanto, este requerimento busca esclarecimentos e providências quanto a questões estruturais, de saúde, segurança e bem-estar, fundamentais para a garantia de uma educação infantil de qualidade e para a tranquilidade de pais, alunos e funcionários.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 26 de setembro de 2025.

COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚB., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO



