



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1066/2025

Ofício nº 1.537/2025

Ibitinga, 30 de dezembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 971/2025, da Comissão de Serviços Púb., Ocup. do Solo, Saúde, Assis. Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 971/2025, da Câmara Municipal, referente às condições estruturais da EMEIETI Prof.^a Nadir Monari e sobre o andamento de ações, obras e licitações relacionadas à unidade escolar.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Obras, nota técnica sobre a questão para apreciação da Comissão.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C246-6AC6-29F2-2CD2



Resposta ao requerimento nº 971/2.025

Assunto: Requerem informações à Secretaria Municipal de Obras Públicas acerca das condições estruturais da EMEIETI Profª Nadir Monari e sobre o andamento de ações, obras e licitações relacionadas à unidade escolar.

Em atenção ao requerimento que solicita informações acerca das condições estruturais da EMEIETI Profª Nadir Monari, bem como sobre o andamento de ações, obras e eventuais licitações relacionadas à referida unidade escolar, a Secretaria Municipal de Obras Públicas apresenta os seguintes esclarecimentos técnicos, de forma unificada:

No início do corrente ano, esta Secretaria foi acionada em razão da ocorrência de entrada de água de chuva no prédio da unidade escolar. A partir dessa solicitação, foram realizadas visitas técnicas às dependências da EMEIETI Profª Nadir Monari por equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com acompanhamento dos responsáveis técnicos, a fim de verificar as condições da edificação e as necessidades de intervenções corretivas. Na sequência, também foram identificadas demandas relacionadas à manutenção da rede de esgoto e do forro, bem como problemas no funcionamento do boiler de água quente. Posteriormente, registrou-se nova ocorrência de entrada de água em determinadas dependências da unidade.

Todas as situações verificadas foram formalmente encaminhadas à empresa responsável pela execução da obra, uma vez que o imóvel se encontra dentro do período de garantia contratual. As manutenções, reparos e adequações necessárias, incluindo as correções relativas à infiltração de água pluvial, ajustes na rede de esgoto, reparos no forro e solução do problema no boiler de água quente, foram executadas integralmente pela empresa responsável, sem quaisquer custos adicionais ao Município, conforme previsto contratualmente.

As providências adotadas ocorreram de forma imediata sempre que surgiram as intercorrências, visando garantir a segurança, a funcionalidade do prédio e a continuidade das atividades escolares.

Por fim, informa-se que esta Secretaria vem adotando uma postura preventiva, intensificando vistorias minuciosas em obras novas e recentemente entregues, com o objetivo de assegurar a qualidade da execução, reduzir a reincidência de problemas construtivos e evitar transtornos futuros ao Poder Executivo, aos colaboradores e aos usuários dos equipamentos públicos municipais.

Estância Turística de Ibitinga, 30 de dezembro de 2.025.

Henrique Faustino do Nascimento Silva

Secretário de Obras Públicas



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C246-6AC6-29F2-2CD2