



Ofício 67/2021  
Ibitinga, 23 de Fevereiro de 2021.

**Assunto: Responde requerimento 19/2021, do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre providências quanto ao vazamento da caixa d'água da Escola Armando Tramontina, localizada no Bairro Jardim Nova Ibitinga.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 19/2021 (Protocolo 206/2021), **requer informações sobre providências quanto ao vazamento da caixa d'água da Escola Armando Tramontina, localizada no Bairro Jardim Nova Ibitinga.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





Ibitinga-SP, 16 de fevereiro de 2021.

**Ofício SME N° 042/2021**

**Assunto:-** Atende Requerimento **CM 19/2021.**

**Autoria:-** Vereador Richard Porto de Rosa

**Excelentíssima Senhora.**

Em atenção ao Requerimento nº 019/2021, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, o qual requer informações sobre providências quanto ao vazamento 41 da caixa d'água da Escola Armando Tramontina, localizada no Bairro Jardim Nova Ibitinga, temos a informar o quanto segue:

No ano de 2019, foi realizada a contratação de uma empresa especializada em caráter extrema urgência para fazer a limpeza, desinfecção e manutenção do vazamento do reservatório.

Informamos também que ao tomar ciência do fato de que está ocorrendo novamente o vazamento da caixa d'água, a Secretaria Municipal de Educação, solicitou ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a visita de um Engenheiro para a realização de um laudo técnico do reservatório.

Após a vistoria, foi recomendado que refaça a impermeabilização interna, no qual os serviços deverão ser executados por firma especializada e com garantia de estanqueidade.

Diante do exposto, foi realizada uma ordem de serviço, solicitando a contratação de uma empresa especializada, para fazer a manutenção a impermeabilização, limpeza e desinfecção do reservatório.

Sendo o que temos a informar para o momento, subscrevo-me.

**Claudenice Xavier Borali**  
Secretaria Municipal de Educação

Ilma Sra.

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**

DD. Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

**IBITINGA-SP.**



**JOÃO CARDOSO PIMENTEL - ENGENHEIRO CIVIL**


**LAUDO TÉCNICO DE UM RESERVATÓRIO DA EMEI ARMANDO  
TRAMONTINA, AVENIDA SETÍMIO MONTANARI, Nº 1865, JARDIM  
NOVA IBITINGA.**

O presente laudo tem por finalidade avaliar o estado em que se encontra o reservatório de água potável da EMEI ARMANDO TRAMONTINA imóvel comercial (escola) situado na Avenida Setímio Montanari nº1865, Jardim Nova Ibitinga, da Secretária da Educação.

Na data de 09/02/2021 efetuei visita técnica ao imóvel, a partir da qual foram feitas as seguintes observações no local:

1-) O Reservatório é construído em concreto armado com anéis sobrepostos até atingir a altura de aproximadamente doze (12) metros de altura.


  
JOÃO CARDOSO PIMENTEL  
Engenheiro Civil  
CREA 060 170203 7




2-) O Reservatório apresenta vários pontos de vazamento na parede lateral. Tal fato é consequência de falha na impermeabilização interna do reservatório.

3-) Recomendação: recomendo que se refaça a impermeabilização interna novamente. O reservatório já tem mais de cinco anos sendo normal isto acontecer. Os serviços devem ser executados por firma especializada e com garantia de estanqueidade. Observar as fotos em anexo.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL  
Engenheiro Civil  
CREA 060.170203-7



  
JOÃO CARDOSO PIMENTEL  
Engenheiro Civil  
CREA Q60 170203 7



O Reservatório não apresenta risco de segurança. Os serviços devem ser executados o mais rápido possível, pois pode ocorrer mais pontos e também a infiltração pode provocar a oxidação da ferragem e vir a comprometer a estabilidade e condenar o reservatório a longo prazo.

Concluindo, é o constado e para tal assino o presente.

  
JOÃO CARDOSO PIMENTEL  
Engenheiro Civil  
CREA 060 170203 7

Ibitinga, 09 de Fevereiro de 2021.

João Cardoso Pimentel

Engenheiro civil – CREA 060 170203 7

Rua Capitão Felício Racy ,1556, Centro – Ibitinga SP – e-mail: [joacpimentel@ig.com.br](mailto:joacpimentel@ig.com.br)

Fone: 3342 4582 992538178