



SECRETARIA DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DIVISÃO REGIONAL DE ARARAQUARA

Araraquara, 30 de novembro de 2010. OFC-DR4-EXT-287-30.11.2010.

Prezado Senhor:

Ref. : Ofício nº 983/2010

Câmara Municipal de Ibitinga	
RECEBIDO EM	08/12/2010
REGISTRADO SOB Nº	979/2010
RECEBIDO POR	g.

Em atenção à solicitação de informações sobre a possibilidade de readequação do dispositivo de cruzamento existente para rotatória fechada na Rodovia SP. 317, km 2,75 e a respeito da construção da rotatória localizada no km 51+200m que acessa a Ibitinga pela IBG 133, temos a informar:

Quanto à readequação do dispositivo na rodovia SP. 317, o assunto foi analisado pela equipe técnica desta Regional e as informações encaminhadas as Instâncias Superiores deste Departamento.

Quanto à rotatória no acesso a Ibitinga pela IBG 133, o pedido foi enviado a nossa Sede e estamos aguardando autorização Superior e disponibilidade de recursos financeiros.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

DR.4, 30 de novembro de 2010.

  
**ENGº MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO**  
**DIRETOR DA DR.4**

Ilmo Sr.  
Áureo Rodrigues de Souza  
Presidente da Câmara Municipal da  
Estância Turística de Ibitinga - SP

15:29 08/12/2010 01:01:23 CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA TUR. IBITINGA