



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 651/2022

Ofício 1315/2022

Ibitinga, 01 de novembro de 2022.

**Assunto: Responde requerimento 593/2022, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações sobre os troncos de árvores existentes na calçada do entorno do Cemitério Municipal.**

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 593/2022 (Protocolo 3377/2022), **requer informações sobre os troncos de árvores existentes na calçada do entorno do Cemitério Municipal.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Gumercindo José Rossato Bernardi a nota técnica sobre a questão para apreciação da nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





## NOTA TÉCNICA - Secretaria de Serviços Públicos

Assunto: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE AOS TRONCOS DE ÁRVORES EXISTENTES NA CALÇADA DO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Interessado: Daniela C. S. Branco de Rosa.

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal,

Em atenção ao requerimento legislativo nº 593/2022 de autoria da vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa esta Secretaria tem a informar que:

1) **Por qual motivo as árvores da calçada do entorno do cemitério municipal foram cortadas?**

**R:** Informamos que, conforme fotos encaminhadas no requerimento, às espécies erradicadas são conhecidas popularmente como “eucalipto”. As mesmas foram autorizadas por esta pasta, pois são espécies exóticas não apropriadas no contexto de arborização urbana, além de inviabilizarem a passagem de pedestres e de estarem provocando o rompimento da calçada e comprometerem a infraestrutura do muro do cemitério.

2) **Por qual motivo as árvores da calçada do entorno do cemitério municipal foram cortadas?**

**R:** Cabe destacar que está sendo estudado a melhor maneira para realizar a retirada dos troncos do local, pois as raízes que ficaram demandam de grande cuidado durante a retirada para não derrubarem os muros, comprometer os jazigos que estão próximos e maior rompimento das calçadas.

Ibitinga, 31 de Outubro de 2022.

Sem mais,

Atenciosamente,



**GUMERCINDO JOSÉ ROSSATO BERNARDI**  
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

